



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

Registro: PAT
Numero di protocollo: 101211
Data protocollazione: 11/02/2021
Segnatura: PAT/RFS106-11/02/2021-0101211

Servizio Gestione Strade

Via Gazzoletti n. 33 – 38122 Trento

T +39 0461 497548

F +39 0461 497539

pec serv.gestionestrade@pec.provincia.tn.it

@ gestione.strade@provincia.tn.it



P	2
---	---

S106/19.5.6-2021-176

Numero di protocollo associato al documento come meta-dato (DPCM 3.12.2013, art. 20).

Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: S.S. 249 Gardesana Orientale dalla pr. km. 91,730 alla pr. km 91,900 circa (tra il confine provinciale e loc. Tempesta) nel comune di Nago-Torbole.
Istituzione di senso unico alternato con limite di velocità a 40 km/h dal giorno 12.02.2021 al giorno 19.03.2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE

- Richiamata la precedente ordinanza prot. n. 001727 di data 04.01.2021 con la quale, a seguito dell'evento franoso che si è verificato nel tardo pomeriggio del 02.01.2021 dal versante roccioso soprastante la S.S. 249 Gardesana Orientale alla pr. Km 91,850 circa in prossimità di loc. Tempesta nel Comune di Nago-Torbole, è stata disposta la chiusura del tratto stradale in oggetto fino al giorno 22.01.2021, poi prorogata con ordinanza prot. n. 0036190 di data 21.01.2021 fino al giorno 05.02.2021 e nuovamente prorogata con ordinanza prot. n. 0072654 di data 03.02.2021 fino al giorno 12.02.2021 ;
- Visto che le attività di consolidamento degli ulteriori volumi rocciosi instabili messi a nudo a seguito della rimozione del materiale franato dalla sede stradale, per l'esecuzione delle quali era stata disposta la seconda proroga dell'ordinanza, sono state completate in data 09.02.2021;
- Rilevato che dopo l'ultimazione di tali interventi aggiuntivi rimane da eseguire la riparazione della pavimentazione bituminosa, la predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale, e la ricostruzione del tratto di muretto di contenimento in pietra danneggiato dalla frana sul lato di valle;
- Rilevato che gli interventi di bitumatura e di realizzazione della segnaletica saranno verosimilmente completati entro venerdì 12.02.2021, mentre i lavori di ricostruzione del muretto in pietra, durante i quali sarà comunque possibile transitare a senso unico alternato sulla corsia in destra (monte), saranno intrapresi nei prossimi giorni;
- Considerato opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e per esigenze di carattere tecnico e per agevolare il completamento delle attività di ripristino della sede viabile attualmente in corso, prevedere la regolamentazione della circolazione come indicato in oggetto;
- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285;

ORDINA

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

1. **L'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico con limite di velocità a 40 km/h lungo la S.S. 249 Gardesana Orientale dalla pr. km. 91,730 alla pr. km 91,900 circa** (tra il confine provinciale e loc. Tempesta) nel comune di Nago-Torbole **dal giorno 12.02.2021 al giorno 19.03.2021.**
2. La regolamentazione di cui al precedente punto 1, sarà resa nota al pubblico mediante i regolamentari segnali stradali da porre in corrispondenza del tratto interessato che saranno posti, gestiti a cura e spese sotto la responsabilità del personale cantoniere del Servizio Gestione Strade.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Il Dirigente

Ing. Giancarlo Anderle

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

LR